







Ekipamenduen %35ek irisgarritasune-ko baldintza kritikoak ageri ditu $II > 2$ balioarekin. %55ek 1,5etik gorako balioak ageri ditu.

Deigarria da Ariz, Usansolo eta Mundakako geltokietako irisgarritasuna; eskari handienekoen artean daude.

Geltokien %73k baldintzatzailleak ageri ditu kaletik nasarainoko joan-etorria egiterakoan.

ETS-EuskoTren
Bizkaia - Urdaibai

	IRISGARRITASUN FISIKOA			KOMUNIKAZIOEN IRISGARRITASUNA		
	Kanpokoak	Ekipamendua	Ibilgailua	Kanpokoak	Ekipamendua	Ibilgailua
Irisgarria						
Funtzionala						
Iristezina						

Geltokien %75ek irisgarritasuneko gabezia adierazgarriak ageri ditu komunikazioan, bai ingurunean, bai ekipamenduaren barrualdean.

Nasa bikoitzeko geltokien %58tan, nasen arteko joan-etorria trenbideak zeharkatuz egiten da.