

ESTUDIO-DIAGNÓSTICO ACCESIBILIDAD y TRANSPORTE EN LA CAPV

Observador/colaborador (indique nombre, apellidos, tño. contacto):

AEROPUERTO	IDENTIFICACIÓN DE LA TERMINAL (INFORMACIÓN GÉNERICA)			
Nombre: Aeropuerto de VITORIA-GASTEIZ	Administración competente:			
	Ayto. <input checked="" type="checkbox"/>	DFA <input type="checkbox"/>	GV <input type="checkbox"/>	Estado <input checked="" type="checkbox"/>
Localización: Junto a la pedanía de Foronda. c/ Garabari				
Servicios transporte público: Taxi - SOLO A DEMANDA				
Área de influencia (marque con una "X" la casilla correspondiente):				
Nacional: <input checked="" type="checkbox"/> Internacional: <input type="checkbox"/>				

DIAGNÓSTICO DEL EQUIPAMIENTO (CHECKING LIST)

TIPO	CUESTIONARIO	SI	NO	OBSERVACIONES
ACCESOS	¿Los servicios de transporte público a/desde el aeropuerto son accesibles a los usuarios PMR?		<input checked="" type="checkbox"/>	Prácticamente no hay transporte público al aeropuerto. Solo servicio taxi y a la demanda.
	¿En el aparcamiento de la terminal, se cumple el nº mínimo de estacionamientos reservados a usuarios PMR?	<input checked="" type="checkbox"/>		6 plazas de reserva para PMR.
	¿El acceso a la Terminal se encuentra a nivel respecto de la calle?	<input checked="" type="checkbox"/>		
	¿En caso de no ser así, dispone de rampas (1,80)*, de pendiente adecuada, que facilitan el acceso a los PMR?			
	¿Las puertas de acceso al edificio disponen de la anchura legalmente establecida? (**)	<input checked="" type="checkbox"/>		Puertas automáticas.
	¿Las puertas, permiten al usuario el acceso desde el exterior de forma autónoma y segura?	<input checked="" type="checkbox"/>		
	En caso de puertas automáticas, ¿la velocidad de apertura y cierre permite el acceso de PMR?	<input checked="" type="checkbox"/>		
	¿Las puertas acristaladas disponen de bandas señalizadoras horizontales, de marcado contraste cromático?	<input checked="" type="checkbox"/>		
EN LA TERMINAL	¿El pavimento de la terminal es compacto, duro, plano y antideslizante?	<input checked="" type="checkbox"/>		
	¿El vestíbulo de la terminal está libre de obstáculos físicos (columnas, pilares, otros) permitiendo maniobras y giros de diámetro mínimo 1,80 m.?	<input checked="" type="checkbox"/>		
	¿Los itinerarios principales de acceso a los diversos servicios presentes en la terminal del aeropuerto están libres de obstáculos y desniveles que impidan o dificulten el paso? En particular, el acceso autónomo a:			
	Mostradores de servicios: facturación, informac.	<input checked="" type="checkbox"/>		
	Servicios higiénicos	<input checked="" type="checkbox"/>		
	Cafetería, prensa, teléfono y otros	<input checked="" type="checkbox"/>		
	¿Las puertas interiores del edificio disponen de la anchura mínima legalmente establecida? (**)	<input checked="" type="checkbox"/>		
	¿El mobiliario de la terminal dispone de, al menos, un asiento a 45 cm. de altura?		<input checked="" type="checkbox"/>	Hay reserva de asientos para PMR en la zona de salidas pero no en el vestíbulo. No hay asientos adaptados.
	¿Los mostradores de facturación, información, etc. se encuentran situados a 1,10 m. de altura máx., con un tramo de 1,20 m. de largo a 0,80 m. de altura, y hueco inferior de 0,70 m. de alto, y 0,50 m. de profundidad?	<input checked="" type="checkbox"/>		Hay mostrador a menor altura. También se va a instalar megafonía "Modo T" para personas con discapacidad auditiva que emplean audífono.
	¿Los paneles, carteles informativos y diversa señalización existente en la estación son accesibles (legibles) y fácilmente localizables para los usuarios PMR?	<input checked="" type="checkbox"/>		Hay teleindicadores y megafonía.
	Servicios higiénicos: ¿existe inodoro adaptado?, ¿reservado uno por cada sexo?	<input checked="" type="checkbox"/>		En el vestíbulo de la Terminal y en la zona de salidas.
Servicios higiénicos: ¿en el espacio destinado a la distribución de aseos se puede inscribir un círculo de 1,80 m. de diámetro?	<input checked="" type="checkbox"/>			
Servicios higiénicos: ¿la puerta posee la anchura mínima de paso legalmente establecida (0,90 m.) y permite su apertura hacia el exterior?	<input checked="" type="checkbox"/>			
Servicios higiénicos: ¿en los urinarios, hay al menos uno situado a 45 cm. del suelo sin pedestales, ni resaltes?	<input checked="" type="checkbox"/>			

PROPUESTA DE INTERVENCIÓN:

(*)anchura mínima de la rampa = 1,80 metros.

(**) anchura: 0,90 m. como mínimo y 1,20 m. en caso de apertura automática.

Ambito de aplicación: AEROPUERTO DE VITORIA-GASTEIZ