

interurbanos Gipuzkoa	ACCESIBILIDAD FÍSICA			ACCESIBILIDAD COMUNICACIONAL		
	Exterior	Equipamiento	Vehículo	Exterior	Equipamiento	Vehículo
Accesible						
Funcional						
Inaccesible						

Se constata la presencia de vehículos de piso alto no accesibles -en el límite de su operación- y de vehículos de piso bajo con rampa averiada.

interurbanos Bizkaia	ACCESIBILIDAD FÍSICA			ACCESIBILIDAD COMUNICACIONAL		
	Exterior	Equipamiento	Vehículo	Exterior	Equipamiento	Vehículo
Accesible						
Funcional						
Inaccesible						

En los tres territorios se constatan lagunas en los aspectos ligados a la comunicación para las personas con discapacidad visual, tanto en paradas como en vehículos.

interurbanos Araba	ACCESIBILIDAD FÍSICA			ACCESIBILIDAD COMUNICACIONAL		
	Exterior	Equipamiento	Vehículo	Exterior	Equipamiento	Vehículo
Accesible						
Funcional						
Inaccesible						

Los servicios territoriales de Álava son los que muestran un nivel más insatisfactorio en comparación con los de Gipuzkoa y Bizkaia.

El acceso a las paradas supone una de las principales barreras para el uso normalizado del transporte público por carretera.