

aeropuerto Donostia-San Sebastián	ACCESIBILIDAD FÍSICA			ACCESIBILIDAD COMUNICACIONAL		
	Exterior	Equipamiento	Vehículo	Exterior	Equipamiento	Vehículo
Accesible		■				
Funcional	■		■		■	
Inaccesible				■		■

Los aeropuertos vascos muestran buenas condiciones de accesibilidad aunque se constatan carencias para los colectivos con discapacidad sensorial.

aeropuerto Bilbao	ACCESIBILIDAD FÍSICA			ACCESIBILIDAD COMUNICACIONAL		
	Exterior	Equipamiento	Vehículo	Exterior	Equipamiento	Vehículo
Accesible	■	■			■	
Funcional			■			
Inaccesible				■		■

Los servicios de transporte público a los aeropuertos de la Donostia-SS y Vitoria-Gasteiz no resultan operativos.

aeropuerto Vitoria-Gasteiz	ACCESIBILIDAD FÍSICA			ACCESIBILIDAD COMUNICACIONAL		
	Exterior	Equipamiento	Vehículo	Exterior	Equipamiento	Vehículo
Accesible	■	■			■	
Funcional			■			
Inaccesible				■		■