

El 35% de los equipamientos presenta condiciones críticas de accesibilidad con IA>2. Un 55% presenta valores mayores de 1.5.

Llama la atención la accesibilidad de las estaciones de Ariz, Usansolo y Mundaka, que se encuentran entre las de mayor demanda.

En el 73% de las estaciones se presentan condicionantes al desplazamiento desde la calle al andén.

ETS-EuskoTren
Bizkaia - Urdaibai

	ACCESIBILIDAD FÍSICA			ACCESIBILIDAD COMUNICACIONAL		
	Exterior	Equipamiento	Vehículo	Exterior	Equipamiento	Vehículo
Accesible			█			
Funcional		█	█			█
Inaccesible	█	█		█	█	

El 75% de las estaciones presenta notables carencias de accesibilidad comunicacional, tanto en el entorno como en el interior del equipamiento.

En el 58% de las estaciones de doble andén, el paso entre andenes se realiza a través de las vías.